

高森町通学路交通安全プログラム 対策一覧表(通学路/未就学児経路等)

令和3年3月

【高森南小学校学区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	国道153号	下市田武陵地交差点	交差点の見通しが悪く危険	交差点の改良	長野県	未定
2	通学路	国道153号	下市田武陵地交差点付近	歩道がなく危険	歩道の設置	長野県	未定
3	通学路	国道153号	下市田武陵地交差点	車が国道へ出にくい	信号機の設置	公安委員会	未定
4	通学路	県道市田停車場上市田線	石原田信号からJA高森支所	歩道がなく危険	歩道の設置	長野県	令和4年度
5	未就学児経路	県道市田停車場上市田線	高森農協前	歩道がなく危険	歩道の設置	長野県	対策済み
6	通学路	町道111号線	市田踏切	踏切内の歩道が狭く危険	歩道の設置	高森町	未定
7	通学路	町道Ⅰ-1・Ⅱ-53・230号線	城岸橋(吉田～下市田)	道が狭く歩道がなく危険	歩道の設置	高森町	令和7年度
8	通学路	県道飯島飯田線	ごまどう広場・後藤医院前	県道の横断が危険	横断歩道の設置	公安委員会	対策済み
9	通学路	町道Ⅰ-3号線	上市田東信号から田町線	歩道がなく危険	歩道の設置	高森町	令和3年度
10	未就学児経路	国道153号	吉田河原交差点	車止めがなく危険	車止め(鉄製ポール等の設置)	長野県	対策済み
11	未就学児経路	国道153号	吉田河原交差点	側溝の穴に園児の足がはまって危険	道路施設(側溝蓋)の修繕	長野県	対策済み

【高森北小学校学区】

番号	通学路・未就学児経路	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	通学路	町道Ⅰ-1号線	やすらぎ荘東交差点	交通量が多く道路の横断が危険	交差点の改良等	高森町	対策済み
2	未就学児経路	町道Ⅰ-1号線(山吹保育園線)	やすらぎ荘東交差点(吉田河原交差点)	車止めの間隔が長く危険	車止め(鉄製ポール等の設置)	高森町	対策済み
3	未就学児経路	町道Ⅰ-1号線	やすらぎ荘前信号交差点(吉田河原交差点)	車止めの間隔が長く危険	車止め(鉄製ポール等の設置)	高森町	令和3年度

【対策検討メンバー(通学路)】教育委員会、小学校、PTA会長、区長会、飯田建設事務所、飯田警察署、交通安全協会、交通防犯指導員会、町総務課、町建設課

【対策検討メンバー(未就学児経路)】教育委員会、飯田建設事務所、南信州地域振興局、飯田警察署、町総務課、町建設課